Prüfbericht Nr. 103 23552



Berichtsdatum

24. Juli 2001

Auftraggeber

Schüco International KG

Karolinenstrasse 1-15

33609 Bielefeld

Auftrag

Prüfung nach der Richtlinie

"Überprüfung der mechanischen Verbindungen bei

Kunststofffenstern" (10.86)

Gegenstand

Kunststofffenstersystem "CORONA CT 70 - MD"

mit verschweißter T-Verbindung

Inhalt

1 Problemstellung

2 Gegenstand

3 Durchführung

4 Ergebnis

5 Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten

Anlage 1 Schnittzeichnung mit Montageanleitung

(3 Seiten)

Anlage 2 Bildreihe (3 Seiten)

Anlage 3 Auszug aus der Prüfrichtlinie (1 Seite)



Blatt 2 von 4

Prüfbericht 103 23552 vom 24. Juli 2001

Firma Schüco International KG, 33609 Bielefeld



1 Problemstellung

Die Firma Schüco International KG, 33609 Bielefeld, beauftragte das ift Rosenheim, die Pfosten/Riegel-Verbindung des Kunststofffenstersystems "CORONA CT 70 - MD" mit verschweißter T-Verbindung gemäß der Richtlinie "Überprüfung von mechanischen Verbindungen bei Kunststofffenstern" (Ausgabe 10.86) als Ergänzung zur Systemprüfung zu überprüfen.

2 Gegenstand

Art der Probennahme durch den Auftraggeber

Anlieferung am ift 25.Oktober 2000

Prüfdatum 27. Oktober 2000 bis 6. Februar 2001

Probekörper Kunststofffenster

System CORONA CT 70 - MD Rahmenmaterial PVC-U/weiß

T-Verbinder das T-Profil ist im Falzbereich stumpf verschweißt

Der Probekörper besteht aus einem Fensterrahmen, in dem 2 Drehflügel mit Olivenbetätigung und Mehrfachverriegelung angeschlagen sind. Die Außenabmessungen sind 1200 mm Breite x 1200 mm Höhe.

Die Anzahl und Anordnung der Verschlusspunkte entsprechen der Darstellung in Bild 1.




Bild 1 Darstellung des Probekörpers

In den Verstärkungskammern sind im Bereich der Verbindung Beobachtungsschlitze in den Abmessungen ca. 8 mm x 30 mm eingefräst.

Die Querschnittdarstellung der T-Verbinder ist der Anlage 1 zu entnehmen.

Die Kontrolle nach der Demontage des Probekörpers ergab eine Übereinstimmung mit der Einbauanleitung.

Blatt

3 von 4

Prüfbericht

103 23552 vom 24. Juli 2001

Firma

Schüco International KG, 33609 Bielefeld



3 Durchführung

Gemäß der Prüfrichtlinie wurden folgende Prüfungen durchgeführt:

- Thermische Belastungen (-10 °C, +45 °C);
- Verdrehung (wechselndes Moment ± 10 Nm);
- Abscheren (Last an der Verbindung 300 N);
- Prüfung der Durchbiegung bei Windlast (1320 Pa und ± 1000 Pa);
- Prüfung der Schlagregendichtheit bis Beanspruchungsgruppe C.

4 Ergebnisse

Art der Belastung	Ergebnis der Überprüfung
Thermische Belastung	keine sichtbare Veränderung
Verdrehung	< 2 mm
Abscheren	<1,5 mm
Prüfung bei Windlast	keine sichtbare Veränderung
Schlagregendichtheit bei T-Verbindung mit Pfostenprofil	kein Wassereintritt
Schlagregendichtheit bei T-Verbindung mit Riegelprofil	kein Wassereintritt

Nach Beendigung der Prüfungen wurde die T-Verbindung demontiert. Wie die Bildreihe Anlage 2 dokumentiert, war kein Wasser in die Verbindung eingedrungen.

Das Probeelement, bei dem das Pfosten- bzw. Riegelprofil im Falzbereich stumpf eingeschweißt ist, hat die in der Richtlinie zur Überprüfung von mechanischen Verbindungen bei Kunststofffenstern (Ausgabe 10.86) festgelegten Forderungen erfüllt.

Die überprüfte Schweißverbindung kann in der in den Anlagen 1 und 2 beschriebenen Ausführung für die Fertigung gütegesicherter Kunststofffenster freigegeben werden.

Die Einbauanleitung muss als Ergänzung zur Systembeschreibung an die Verarbeiter des Profilsystems "CORONA CT 70 - MD" mit verschweißter T-Verbindung, die der Gütegemeinschaft Kunststofffenster angeschlossen sind, weitergeleitet werden.

Blatt 4 von 4

Prüfbericht 103 23552 vom 24. Juli 2001

Firma Schüco International KG, 33609 Bielefeld



4.1 Gültigkeit der Prüfergebnisse

Die in diesem Prüfbericht genannten Werte beziehen sich ausschließlich auf die unter Punkt 2 beschriebenen und geprüften Gegenstände.

5 Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten

Im beiliegenden Merkblatt "Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten zu Werbezwecken und für die Veröffentlichung deren Inhaltes" sind die Regelungen zur Benutzung der Prüfberichte festgeschrieben.

ift Rosenheim

24. Juli 2001

Dr. Helmut Hohenstein

Institutsleiter

i. A. Timo Skora

Prüffeld Fenster & Fassaden

Aniage 1

Blatt 1

Prüfbericht

103 23552 vom 24. Juli 2001

Firma

Schüco International KG, 33609 Bielefeld







System:


CORONA CT 70 - MD

Elementtyp: D/D-Fenster - K/K-Fenster

- 1 = Druckausgleich
- (2) = Entwässerung Blendrahmen : im unteren Falz je Feld 2 Öffnungen, nach außen je 2 mal entwässert
- 3 = Dampfdruckausgleich Flügelrahmen : oben seitlich je 2 mal, im unteren Falzbereich je 2 Öffnungen, nach außen je 2 mol







Verriegelungspunkt

Beschlag:


SCHUCO	"CORONA-Systembeschlag"	
D-Beschlag	mit Drehschere	

Profile + Zubehör:

Artikel-Nr.:	Artikel-Benennung:
8500	Blendrahmen 70/68 4K
202583	Stahlverstärkung f. 8500
8506	Flügelrahmen 82/83 3K
202584	Stahlverstärkung f. 8506
8528	Glasleiste 34 m.D.
8511	T-Profil 70/110 4K (eingeschweißt)
201206	Stahlverstärkung f. 8511
224914	Mitteldichtung

Verglasung:

Benennung: Isolierglas "SCHUCO Therm neutral"
Scheibenaufbau: 4/16/4 (24mm)




Anlage 1 Blatt 2

Prüfbericht 103 23552 vom 24. Juli 2001

Firma Schüco International KG, 33609 Bielefeld






Seite: 7.6

Anlage 1 Blatt 3

Prüfbericht 103 23552 vom 24. Juli 2001

Firma Schüco International KG, 33609 Bielefeld





Seite: 7.7

Anlage 2

Blatt 1

Prüfbericht

103 23552 vom 24. Juli 2001

Firma

Schüco International KG, 33609 Bielefeld







Anlage 2 Blatt 2

Prüfbericht 103 23552 vom 24. Juli 2001

Firma Schüco International KG, 33609 Bielefeld






Bild 3




Bild 4

Anlage 2 Blatt 3

Prüfbericht 103 23552 vom 24. Juli 2001

Firma Schüco International KG, 33609 Bielefeld






Bild 5




Bild 6

Anlage 3

Blatt 1 von 1

Prüfbericht

103 23552 vom 24. Juli 2001

Firma

Schüco International KG, 33609 Bielefeld



Ziel der Überprüfung

Ziel der Überprüfung der mechanischen Verbindungen von Riegeln und Pfosten bei Kunststoff-Fenstern ist die Feststellung, ob nach thermischen und mechanischen die Dichtheit gegenüber Wind und Belastungen gewährleistet Schlagregen ist. Weiter dürfen Verschiebungen und Verdrehungen der Pfosten und Riegel zu keinen Funktionsstörungen an den Fenstern führen.

Prüfkörper

Der Prüfkörper besteht aus einem Rahmen in den Außenabmessungen 1200 mm × 1200 mm, in dem 2 Drehflügel mit Olivenbetätigung und Mehrfachverriegelung angeschlagen sind, wobei Anzahl und Anordnung der Verschlusspunkte Bild 1 zu entsprechen haben.

In die Verstärkungskammer sind im Bereich der Verbindungen Beobachtungsschlitze in den Abmessungen ca. 8 mm × 30 mm einzufräsen oder es ist eine Bohrung von mindestens 8 mm Durchmesser anzubringen. Die Möglichkeiten zur Falzentwässerung sind im unteren und in einem seitlichen Blendrahmenprofil vorzusehen. (Schlagregendichtheitsprüfung siehe Pkt. 5).

Prüfungen

1 Thermische Belastung

Der Prüfkörper wird an der gesamten außenseitigen Oberfläche erwärmt und zwar bei weißen Profilen auf eine Oberflächentemperatur von 45 °C und bei farbigen Profiloberflächen auf eine Temperatur, die entsprechend der Farbgebung aus der Sonneneinstrahlung zu erwarten ist. Nach einer Verweilzeit von 2 Stunden bei dieser Temperatur wird die Oberfläche auf -10 °C abgekühlt. Dieser nachfolgend aufgeführte Zyklus wird 10 mal wiederholt.

Beurteilungskriterien:

Veränderung der Profile, Profilstoß, Abdichtung usw.

2 Verdrehung

Der Lastangriff mittels passendem stabilen U-Profil von 50 mm Breite erfolgt am Ende des Pfostenprofils mit einem wechseinden Moment von ± 10 Nm und 20 Zyklen. Das Moment wird je 1 Minute belassen.

Danach wird ein statisches Moment von 10 Nm aufgegeben und die Verdrehung gemessen.

Die statischen Belastungen sind an beiden Profilenden des Riegels durchzuführen.

Beurteilungskriterien:

Die Verdrehung \(\Delta \)s bei statischer Belastung, gemessen an den äußersten Überschlagkanten des Riegel-Profils, darf 2 mm nicht überschreiten.

3 Abscheren

Die Lastaufbringung mit 300 N erfolgt gleichzeitig an den beiden Profilenden des Riegels über Gewichte. Die Belastung wird 28 Tage bei Raumtemperatur beibehalten.

Beurteilungskriterien:

Messung der Verschiebung sofort nach Belastung an beiden Profilenden:

max. Verschiebung 1,0 mm bei Belastung

Verschiebung nach 28 Tagen max. 1,5 mm gegenüber dem Neuzustand.

4 Prüfung der Durchbiegung bei Windlast

Die Überprüfungen werden gemäß DIN EN 77 durchgeführt:

max. Windlast:

Für Profilsysteme in BG B ist eine Belastung bis ± 960 Pa, in Beanspruchungsgruppe C bis ± 1320 Pa, anzusetzen. Die Aufbringung erfolgt in Stufen von

100 Pa, je Druckstufe 10 Sekunden

bleibend.

Druck-Sog-Belastung:

BG B 100 mal ± 750 Pa

BG C 100 mal ± 1000 Pa

Beurteilungskriterium:

An der Verbindung darf keine Veränderung auftreten.

5 Prüfung der Schlagregendichtheit

Die Überprüfungen werden nach DIN EN 86 durchgeführt. Die Anforderungen sind in DIN 18 055 festgelegt. Die erste Überprüfung erfolgt so, dass das eingeschraubte T-Profil als Riegelprofil ausgebildet ist. Die nicht benötigten Schlitze zur Falzentwässerung in dem seitlichen Profil sind abzukleben. Die Anzahl, Größe und der Sitz der Entwässerungsschlitze haben mit der Systembeschreibung übereinzustimmen oder, wenn dies nicht der Fall ist, besonders gekennzeichnet zu sein.

Beurteilungskriterien:

Es darf kein Wasser über die Verbindung

- ins Mauerwerk,
- in Verstärkungskammern,
- zur Raumseite,
- bis zum Falzbereich des unteren Flügels gelangen.

Die zweite Überprüfung, ebenfalls nach DIN EN 86, erfolgt so, dass durch Drehen des Prüflings um 90° das eingeschraubte Riegelprofil dann die Funktion eines Pfostenprofils übernimmt. Die für diese Prüfung jetzt nicht benötiaten Öffnungen mehr seitlichen Falzentwässerung sind abzukleben.

Beurteilungskriterien:

Es darf kein Wasser über die Verbindung

- ins Mauerwerk,
- in Verstärkungskammern,
- zur Raumseite

gelangen.

Nach den o. g. Prüfungen wird das Element auseinandergebaut und einer Beurteilung unterzogen. Dabei muss der Prüfkörper der Systembeschreibung entsprechen, in der die Herstellung der mechanischen des Kunststoff-Fensterprofilsystems Verbindung beschrieben und dargestellt ist.

Dies ist eine gekürzte Fassung der Richtlinie - Überprüfung von mechanischen Verbindungen bei Kunststoff-Fenstern (Ausgabe 10.86) -